

Fakultet elektrotehnike i racunarstva
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

ELEKTROTEHNICKI MATERIJALI I TEHNOLOGIJA

koncept predavanja

Zagreb, 2004

SADRŽAJ

1.	UVOD.....	4
1.1	Svojstva materijala.....	4
1.1.1	Opcia fizikalna svojstva	4
1.1.2	Mehanicka svojstva	4
1.1.3	Tehnološka svojstva	5
1.1.4	Elektricka svojstva	5
1.1.5	Magnetska svojstva.....	5
1.1.6	Termicka svojstva	5
1.1.7	Kemijska svojstva	5
1.2	Ispitivanja.....	5
2.	SISTEMATIZACIJA MATERIJALA.....	6
3.	MATERIJALI ZA VODICE, VODICKE I POLUVODICKE ELEMENTE	8
3.1	Vodici za namote, vodove, kabele i spojne vodove.....	8
3.1.1	Grada materijala	8
3.1.2	Supravodljivost.....	10
3.1.3	Pregled materijala za izradu vodica za namote, kabele vodove i spojne vodove.....	11
3.1.3.1	Tehnicki cisti metali:	11
3.1.3.2	Legure:	13
3.1.3.3	Složeni vodici	13
3.1.4	Oblici vodica.....	13
3.1.4.1	Žice, trake folije	13
3.1.4.2	Šuplji vodici za namote.....	13
3.1.4.3	Šipke i cijevi	13
3.1.4.4	Užad, pletenice.....	14
3.1.4.5	Složeni oblici.....	14
3.1.4.6	Opticka vlakna.....	14
3.2	Vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama	15
3.2.1	Vodljivi slojevi od cistih metala i legura.....	15
3.2.1.1	Debeli slojevi:	15
3.2.1.2	Tanki slojevi (filmovi).....	15
3.2.2	Vodljivi premazi na nevodljivim podlogama (paste, kitovi, boje, tinte, lakovi)	16
3.2.2.1	Smolni premazi.....	16
3.2.2.2	Keramicki premazi (paste)	16
4.	MATERIJALI ZA ELEKTRICNE KONTAKTE	16
4.1	Fizikalne osnove.....	17
4.2	Vrste kontakta	17
4.3	Materijali.....	18
4.3.1	Cisti metali:.....	18
4.3.2	Legure:.....	19
4.3.3	Sinterirani:	19
4.3.4	Impregnirani:	19
4.3.5	Platirani:	19
4.4	Klizni kontakti (cetkice):.....	20
4.4.1	Sirovine.....	20
4.4.2	Grupe materijala	20
4.4.3	Fizikalne osobine.....	20
4.4.4	Radne osobine	20
4.4.5	Glavni zahtjevi	20
4.4.6	Vrste cetkica.....	20
4.4.6.1	Amorfne (U) (Ugljene)	21
4.4.6.2	Elektrografitne (EG).....	21
4.4.6.3	Grafitne (G i EGG)	21
4.4.6.4	Bakelitgrafitni (GB).....	21
4.4.6.5	Metalografitne (BG)	21
4.4.6.6	Kolektori i koluti.....	21
5.	MATERIJALI ZA ELEKTRICNE OTPORNIKE	21
5.1	Žicani otpornici.....	22
5.1.1	Osnovni zahtjevi na materijal su:	22
5.1.2	Opci	22

5.1.3	Precizni	23
5.1.4	Žarni (elektrotermijski)	23
5.2	Nežicani otpornici	24
5.2.1	Masivni	24
5.2.2	Slojni	24
6.	KONDENZATORI	25
6.1	Karakteristicne vrijednosti kondenzatora	25
6.2	Podjela kondenzatora	25
6.2.1	Stalni kondenzatori:	25
6.2.2	Promjenljivi kondenzatori	27
7.	MATERIJALI ZA TERMOBIMETALE	27
8.	MATERIJALI ZA TERMOELEMENTE	27
9.	RASTALNI OSIGURACI	28
10.	SPECIFICNE PRIMJENE POLUVODICKIH MATERIJALA	29
10.1	Otpornici s ovisnošću električnog otpora o nekom vanjskom faktoru	29
10.1.1	Naponsko ovisni otpornici (VDR, wilit, tirit, ocelit)	29
10.1.2	Temperaturno ovisni otpornici (NTC, Termistori)	29
10.1.3	Fotootpori	29
10.1.4	Fotoelementi	30
10.2	Kristalni ispravljači	30

1. UVOD

Nauka koja govori o materijalima i postupcima prerade naziva se tehnologija.

Elektrotehnologija je poddisciplina tehnologije vezana uz elektrotehnicke materijale i proizvode.

Elektrotehnicki materijali su svi oni materijali koji ulaze u električne proizvode, a u užem smislu to su oni materijali, koji svojim svojstvima omogućuju optimalno djelovanje električnih i elektromagnetskih pojava.

Elektrotehnicki proizvodi su oni proizvodi koji svoj rad zasnivaju na iskorištenju električnih i elektromagnetskih pojava (pretvaranje mehaničke u električnu energiju i obrnuto, električne u toplinsku, prijenos signala i sl.)

Za neki proizvod potrebni su određeni materijali odnosno sirovina. Pri tome je pojam proizvoda odnosno sirovine relativan, a ovisi o fazama odnosno vrsti proizvodnje. Na primjer proizvodni niz za bakar: bakrena ruda - bakar - žica - izolirana žica - namot - električni stroj.

Cesto su električni proizvodi vrlo složeni i sastavljeni su od puno razlicitih materijala, kako po gradi tako i po svojim svojstvima.

Promatrano sa stanovišta elektrotehnike u elektrotehnickom proizvodu imamo dva suštinska dijela:

električki, koji provodi struju (na razlike nacine, raznih velicina i frekvencija)

magnetski, koji provodi magnetski tok, te mora biti dobar magnetski vodic.

Osim tih dijelova postoje i konstrukcijski dijelovi ciji je zadatak da aktivne dijelove povežu u kompaktnu cjelinu, a pri tome imaju i neke funkcije (osovina, hlađenje, zaštita) vrlo bitne za rad proizvoda.

Svaki proizvod ne mora sadržavati obavezno i električki i magnetski krug, može samo električki (magnetski krug ne može postojati bez električnog)

Električki i magnetski krug moramo izradivati od materijala koji optimalno zadovoljavaju sve moguce kriterije, pri cemu je osnovni kriterij za pojedine proizvode razlicit.

Sa praktickog stanovišta postoje grupe kriterija:

1. Konstrukcijski kriteriji, za određeni proizvod to su :

svrshodnost

električki i magnetski zahtjevi

mogucnost prerade

2. Kriteriji koji proizlaze iz vanjskih utjecaja ili utjecaja okoline. To su tehnoklimatski kriteriji. Tehnoklima, jer je to klima koja djeluje na tehničke proizvode.

Materijal moramo birati s obzirom na sve ove uvjete ali možemo, cesto ustvari moramo, ciniti i kompromise. Ako materijal zadovoljava sve ostale kriterije, a ne zadovoljava ovom zadnjem, onda ga zaštitimo od utjecaja klime. Na primjer kucište uređaja.

1.1 Svojstva materijala

Sliku o materijalu kao i njegovu tehnicku vrijednost odreduju njegova svojstva. Koje od svojstava ce za primjenu biti od odlučujuceg znacenja, a koja ce se svojstva moci u manjoj ili vecoj mjeri smatrati manje utjecajnim, ovisi o konkretnom slučaju. U svakom je međutim slučaju za izbor materijala potrebno poznavati neka njegova osnovna tehnicki važna svojstva. Ovima pripadaju:

1.1.1 Opća fizikalna svojstva

Gustoca (γ) je odnos mase i volumena materijala, koji se izražava u g/cm^3 , kg/dm^3 , t/m^3

Talište, područje taljenja, točka omekšanja, kapljivoće i stinište, mjereno u ${}^\circ\text{C}$ predstavljaju općenito granicu između krutog i tekuceg stanja materijala.

Vrelište, mjereno također u ${}^\circ\text{C}$ predstavlja granicu između tekuceg i plinovitog stanja.

Viskozitet, mjerjen u stupnjevima Englera izražava se odnosom vremena isticanja ulja ili laka iz standardizirane posude i vremena isticanja iste kolicine vode.

Otpornost na vodu - hidrokskopnost (%)

1.1.2 Mehanička svojstva

Cvrstoca na vlak, tlak, savijanje, torziju i t.d. predstavlja najveći teret u N koji neki komad materijala može podnijeti po jedinici presjeka (mm^2 , m^2) prije razaranja.

Granica popuštanja, je vlačno naprezanje svedeno na jedinicu površine prije naprezanja, kod kojega nastupa trajno istezanje materijala od 0,2%.

Istezanja ispod ove granice su elasticna. Na primjer kod dubokog izvlacenja limova moraju sile biti takove, da prelaze granicu popuštanja, a da ne predu prekidnu cvrstocu. Dopušteno naprezanje materijala u uredajima i aparatima smije iznositi samo jedan dio granice popuštanja (na pr. šestinu za metale; a desetinu za drvo). Krhki materijali nemaju granice popuštanja, vec se kod odredenog naprezanja lome bez prethodne trajne deformacije.

Modul elasticiteta je odnos naprezanja prema istezanju u elasticnom području. On daje naprezanje koje bi rezultiralo 100 %-tним istezanjem. Što je veci modul elasticnosti, to je kruci materijal.

Prekidna dužina (dužina kidanja), mjerena u km, odgovara dužini, kod koje bi nit, žica, vrpca i sl., pukla uslijed naprezanja vlastitom težinom.

Otpornost na habanje je otpor prema trošenju površine uslijed trenja (struganja).

Tvrdoca je otpor krutog tijela prema prodiranju nekog tvrdog materijala. Vec prema postupku odredivanja razlikuje se tvrdoca po Brinell-u, Vickers-u, Rockwell-u i Mohs-u.

Žilavost je sposobnost materijala, da svoju kompaktnost izgubi tek nakon jach promjena oblika. Mjere za žilavost su istezanje koje nastupa kod ispitivanja prekidne cvrstoce, savijanja kod odredivanja cvrstoce na savijanje, kao i broj previjanja kod žica i limova, potreban da materijal pukne.

1.1.3 Tehnološka svojstva

Ova svojstva daju informaciju o njegovoj obradivosti. Najvažnija su:

Sposobnost deformiranja u hladnom i topлом stanju je sposobnost materijala da se može valjati, kovati, izvlaciti, savijati, duboko izvlaciti, previjati i tome slicno.

Sposobnost struganja je mjerilo za obradivost materijala rucnim alatom i strojevima koji rade na principu skidanja strugotine.

Zavarljivost i lemljivost je sposobnost spajanja materijala varenjem i lemljenjem.

Sposobnost lijevanja, za koju kao mjera služi medu ostalim skupljanje kod otvrdnjavanja te sposobnost ispunjavanja kalupa složenih oblika. Kao skupljanje označava se procentualno smanjenje dužine odjave nakon otvrdnjavanja prema dužini kalupa.

1.1.4 Elektricka svojstva

Za vodljive materijale dolazi kao najvažnije svojstvo specificna elektricka vodljivost (Sm/mm^2) i njena recipročna vrijednost, specifični elektricni otpor ($\Omega \text{mm}^2/\text{m}$), te temperaturni koeficijent otpora.

Za ostale materijale postoji cijeli niz elektrickih svojstava, o kojima ce medutim, biti govora kasnije.

1.1.5 Magnetska svojstva

Ona karakteriziraju ponašanje nekog materijala u magnetskom polju. Obzirom na njihovu specificnost, bit ce ona iznesena u svezi sa razmatranjima magnetskih materijala.

1.1.6 Termicka svojstva

Linearni koeficijent istezanja predstavlja prirast dužine sveden na jedinicu dužinu kod povišenja temperature materijala za $1\text{ }^\circ\text{C}$ (%/K)

Toplinska vodljivost predstavlja sposobnost materijala za vodenje topline. (W/m K)

Specifična toplina predstavlja kolicinu topline potrebnu da se kolicini materijala jedinicne težine povisi temperatura za 1 K (J/kg K)

Toplina taljenja je kolicina topline potrebna da se masa od 1 kg materijala prevede iz krutog u tekuće stanje nakon što je dovedena do temperature taljenja (J/kg)

1.1.7 Kemijska svojstva

Kemijsko ponašanje materijala karakterizirano je njihovom sposobnosti otapanja u drugim materijalima i njihovim spajanjem sa drugim materijalima. Ovdje također dolazi i postojanost materijala pod djelovanjem razlicitih atmosferskih prilika.

1.2 Ispitivanja

Zadaca je ispitivanja da što točnije ustanove svojstva materijala, koja je potrebno poznavati bilo kod prerade bilo kod primjena. Ovo se medutim može postici samo ukoliko se točno poznaju i ako su točno odredene razlike okolnosti za utvrđivanje svojstava. Takvi su slučajevi na pr. kod utvrđivanja temeljnih kemijskih svojstava, općih fizikalnih svojstava materijala, elektricne vodljivosti metalnih vodica, temeljnih magnetskih karakteristika metala i sl. Postoji medutim niz drugih svojstava, koja pored ostalog ovise i o nacinu ispitivanja. Tako na pr. mehanička svojstva ovise o obliku uzorka, brzini porasta naprezanja kod

ispitivanja i t. sl. Narocito je teško definirati i dati zajednicki jezik za neka od praktickih svojstava materijala, kao na pr. sposobnost lijevanja, postojanost na koroziju, otpornost na habanje i tome sl. jer je teško naci metodu ispitivanja, koja bi bila univerzalna za sve materijale.

Opcenito se vrše tri vrste ispitivanja materijala.

U prvu grupu dolaze ispitivanja prema standardima. Ova su ispitivanja točno propisana i daju podatke o tome dali, i u kojoj mjeri materijal po vrijednosti odgovara kvaliteti koja se od njega očekuje. Ta ispitivanja također omoguju usporedbu materijala, a također i zaključivanja na neke momente iz njegove povijesti, dakle postupka izrade, i t. d. Opcenito ona daju dobru opcu sliku o materijalu.

U drugu grupu dolaze ispitivanja kojima je svrha da se dobije slika o nekom materijalu namijenjenom za rad u određenim prilikama. Ova ispitivanja mogu se bazirati na razlicitim ispitnim metodama, uključujući i metode standardnih ispitivanja. Obično se u ovom slučaju koriste metode prilagodene prilikama koje vladaju u pogonu, a režimom ispitivanja nastoji se cijeli postupak ustanovljavanja posljedica u razumnim granicama ubrzati. Ova ispitivanje iako još ne omogucuju neposredno prenošenje rezultata na sve praktične slučajeve pogona, daju veoma korisne podatke i najčešće se primjenjuju kod osvajanja novih proizvoda i u drugim slicnim slučajevima. Potrebno je međutim dobro poznavanje općih svojstava materijala i dobro vladanje tehnikom ispitivanja.

I konacno, treću grupu čine ispitivanja ponašanja materijala u izgradenim, gotovim proizvodima. Ova su ispitivanja veoma skupa i cesto dugotrajna, no najbolje omogucuju uvid u ponašanje materijala u konkretnom slučaju primjene. Također omogucuju prenošenje iskustava na druge slike slučajeve.

Koja ispitivanja i u kojem obimu će se izvršiti u pojedinim prilikama, ovisi također i o mnogo drugih faktora. Tako će na pr. proizvodac nekog materijala u svrhu kontrole svoga proizvoda vršiti obavezno sva standardna ispitivanja u veoma velikom broju, dok će kupac u pogledu standardnih ispitivanja vršiti redovito samo t.zv. "štih-probe", u opsegu koji ovisi o konkretnom slučaju.

Sa svrhom unificiranja zahtjeva na materijale kao uvodenje jednoobraznosti metoda i režima ispitivanja izraduju se u svim tehnički razvijenijim zemljama standardi za materijale i njihovo ispitivanje. Ovim standardima nastoji se obuhvatiti sve materijale upotrebljavane u tehnici. U toku posljednjih godina učinjeno je i u našoj zemlji mnogo na području standardizacije, te se ide za sistematskim standardiziranjem materijala i ispitivanja po grupama.

Od inozemnih standarda poznati su DIN (Deutsche Industrie - Normen), VDE (Verband deutscher Elektrotechniker), ASTM (American Society for testing materials), BS (British Standards), GOST (Gosudarstvenie standardi) i drugi.

Od međunarodnih standarda za područje elektrotehnike poznati su IEC (International Electrotechnical Commission) te ISO (International Standard Association). Nastoji se da se nacionalni standardi usklade s međunarodnim standardima, kako bi i usporedba rezultata ispitivanja dobivenih u raznim zemljama bila lakša.

Kad se govori o ispitivanjima u praksi je isto tako važno i ispitivanje tržišta prije polaska u bilo kakav program izrade proizvoda, a i kasnije prilikom nabavke određenih materijala.

2. SISTEMATIZACIJA MATERIJALA

Vec je receno da se elektromagnetske pojave odvijaju u svim materijalima ali razlicito po vrsti i intenzitetu. Kroz sve materijale teče struja, kroz vecinu teće elektronska struja ali kroz elektrolite teće ionska struja. Svi materijali vode magnetski tok, ali samo nekolicina ih ima veliku magnetsku vodljivost. U električne proizvode ugradujemo samo one materijale koji omogucuju da se te elektromagnetske pojave odvijaju optimalno po funkciju proizvoda, znaci za prijenos električne energije dobar vodic, a za vodenje magnetskog toka materijale s izraženom magnetskom vodljivošću. Zahtjevi koji se postavljaju na određeni materijal nisu uvijek isti. Isto svojstvo pojedinog materijala može nam u jednom slučaju koristiti a u drugom štetiti; na pr. elektromotorna sila prema bakru nam je u vecini slučajeva nepoželjna pa želimo da je cim manja, ali termoelementi rade baš na toj osnovi pa nam je u tom slučaju korisna i želimo da je cim izraženija.

Svaki elektrotehnicki materijal ugraden u elektrotehnicki proizvod ima svoju osnovnu funkciju (primarnu funkciju), ali pored te funkcije materijal mora odolijevati svim unutarnjim naprezanjima i utjecajima nastalim zbog rada stroja (zagrijavanje, mehanička naprezanja itd.), te isto tako mora odolijevati i svim vanjskim utjecajima (utjecaj okoline odnosno klimatskim utjecajima). Osim toga materijal se mora moci oblikovati u potrebne oblike i medusobno sastavljati u skladnu cjelinu. Zato nam je potrebno poznavanje njegovih svojstava i njegovih tehnoloških sposobnosti.

Pri tome vrlo cesto u radu dolazi do isprepletanja funkcija.

Sistematizaciju elektrotehnickih materijala u našim dalnjim razgovorima ćemo izvršiti po njihovoj primarnoj funkciji pa ih dijelimo na:

1. Materijale za vodice, vodicke i poluvodичke elemente
2. Materijale za izradu magnetskih krugova
3. Materijale za električnu izolaciju

Uz istu primarnu funkciju postoje znatne razlike u radu a samim tim i zahtjevima na materijal. Na raspolaganju nam stoje razni materijali po sastavu i porijeklu: cisti elementi, smjese, spojevi, zatim prirodni i umjetni materijali.

3. MATERIJALI ZA VODICE, VODICKE I POLUVODICKE ELEMENTE

Vodic u užem smislu je element strujnog kruga koji povezuje sve ostale elemente u tom krugu i jedini mu je zadatak da što bolje vodi struju.

Ako uz taj zadatak ima i neku drugu funkciju jednako važnu ili cak važniju za željenu svrhu od samog vodenja, ili ako se prilikom vodenja struje javljaju još neki specifični iskoristivi efekti onda govorimo o vodickom ili poluvodickom elementu u širem smislu, koji nosi specifične nazive (kontakti, otpornici ..). Pri tome imamo mnogo raznih primjena i raznih materijala i izvedbi. U nizu grupu vodica spadaju:

3.1 Vodici za namote, vodove, kable i spojne vodove

Susrecemo ih u svakom električnom proizvodu i svuda gdje se prenosi električna energija. Rekli smo da su to elementi za transport energije, a prisutna je najveća šarolikost slučajeva i to:

- po vrsti struje (istosmjerna, izmjenična niskih i visokih frekvencija)
- po jakosti struje (od vrlo malih do vrlo velikih)
- po visini napona (od vrlo malih napona do vrlo velikih napona)
- po smještaju (unutar ili van električnog proizvoda)
- po ambijentu (razliciti klimatski uvjeti)
- po dinamici rada (stalni ili povremeni rad)

Kad govorimo o vodicu kao elementu strujnog kruga, onda ga promatramo skupa s nosacima i izolacijama. Obzirom na gore navedeno imamo mnoštvo razlicitih vrsta i izvedbi, ali postoje zajednicki zahtjevi:

Primarni koji je uvijek prisutan: dobro vodenje struje

Ostali su razlicito prisutni i raznog su karaktera - odolijevanje unutarnjim i vanjskim naprezanjima

Tehnološke sposobnosti od kojih su narocito su važne:

- sposobnost oblikovanja
- podatnost u primjeni
- dobro spajanje u električnom smislu
- Ekonomičnost
- Specificni zahtjevi

Pri odabiru materijala bit će u pravilu presudna vodljivost kao primarni zahtjev, pa se pitamo koji materijali dolaze u obzir.

Pri odabiru materijala moramo se prisjetiti grade materijala.

Amorfni materijali odlikuju se nepravilnim rasporedom atoma i atomske grupa, a kristalinicni materijali odlikuju se pravilnim rasporedom atoma odnosno molekula.

3.1.1 Grada materijala

Detaljno o gradi materijala uciti će se u fizici cvrstog stanja a sada samo neke natuknice.

Prisjetimo se Paulijevog principa da dva elektrona u atomu ne mogu biti u istom energetskom stanju, a to stanje je određeno kvantnim brojevima. Imamo cetiri kvantna broja:

n glavni kvantni broj 1(K); 2(L); 3(M); 4(N); 5(O); 6(P); 7(Q)

l broj vrtnje od 0 do (n-1)

m magnetski kvantni broj od (-l) do (l)


s spin ($\pm\frac{1}{2}$)

S ta cetiri broja odredeni su svi elektroni u atomu i ti nam brojevi ustvari određuju broj elektrona u pojedinoj ljudski atomu. U pravilu se ljudske pravilno popunjavaju od niže prema višoj, tablica 1.

tablica 1 Raspored elektrona po ljudskama

	K	L				M							
n	1	2				3							
l	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	2
m	0	0	-1	0	1	0	-1	0	1	-2	-1	0	1
s	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
podljudska	2	2	6				2	6				10	
ljudska	2	8				18							

Elektroni posjeduju određeni kvant energije. Vanjski elektroni su važni za gradu i ponašanje materijala. To su takozvani valentni elektroni. Na osnovu medusobnog nacina vezivanja atomima imamo



slika 1 Energetski odnosi za razne materijale

ionsku vezu NaCl $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$

Na: 2, 8, 1 = 11 Cl: 2, 8, 7 = 17

kovalentnu Si_4

Si: 2, 8, 4 = 14 Ge: 2, 8, 18, 4 = 32

metalnu

Dok su u prve dvije veze valentni elektroni cvrsto vezani, metalna veza omogućuje stvaranje takozvanog elektronskog oblaka kao slobodnog nosioca električnog naboja. Materijali s takovom vezom su nam interesantni kao materijali za vodice. To su metali. Energetski odnosi vodljive i valentne trake vide se na slici 1.

Jedno od najvažnijih svojstava materijala sa stanovišta elektrotehnike je otpor. Empirijska podjela materijala po specifičnom otporu je:


izolatori	$> 10^{12} \Omega \text{mm}^2/\text{m}$
poluvodici	10 do $10^{12} \Omega \text{mm}^2/\text{m}$
metali	$< 10 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$

Prema tome za vodice bi se upotrebljavali cisti metali, ali se zbog dva razloga odstupa od toga pravila:

tehnološki je nemoguce, odnosno veoma je skupo dobiti potpuno cisti metal

takav metal najčešće ne udovoljava ostale zahtjeve koji se postavljaju na njega (mehanicki, kemijska postojanost, toplinska svojstva, neekonomicnost)

Prilikom skrutanjavanja metala dolazi do kristalizacije, to jest stvaranja pravilnih oblika i odnosa koje atomi medusobno zauzimaju. Pod raznim uvjetima može doći do razlicite kristalizacije:



slika 2 Kristalna struktura

monokristal, sitna kristalna ili krupna kristalna struktura; slika 2. Unutar jednog kristala atomi su pravilno raspoređeni, a na granici zrna dolazi do deformacija. Kako se vodljivost metala bazira na putovanju slobodnih elektrona svaka deformacija u gradi znaci dodatnu prepreku tom putovanju. Receno je, da je vrlo složeno i skupo dobiti potpuno cisti metal, te u praksi dobivamo neciste metale. Svaka takova necistota znaci opet poremetiti u gradi strukture, pri cemu ne djeluju sve neciste jednako, neke imaju veci a neke manji utjecaj. Nadalje porastom temperature rastu i termička gibanja cestica što opet smanjuje slobodan put za gibanje elektrona. Prema tome

Specificna električna vodljivost metalnih materijala ovisi o:

vrsti metala (svaki metal ima svoju vodljivost)

cistoci (vrsti i kolicini primjesa)


stanju strukture (monokristal kao kristal s najmanje deformacija ima najveću vodljivost, a metal s itnozrnate strukture ima najmanju vodljivost)

temperaturi (porastom temperature vodljivost pada)


3.1.2 Supravodljivost

Pojava iščezavanja električne otpornosti koja nastaje kao posljedica hlađenja vodica do kritične temperature T_c naziva se supravodljivost. Pojavu je 1911. godine otkrio nizozemski fizicar Heike Kamerling - Onnes (1853 - 1926), kada je uspio u prstenu od žive, ciju je temperaturu održavao na nekoliko stupnjeva iznad absolutne nule pomocu tekuceg helija, proizvesti struju koja je po isključenju izvora tekla još dvije godine. Problem praktične primjene supravodljivosti su vrlo niske temperature kod kojih materijal prelazi u supravodljivo stanje, za neke metale vrijednosti su navedene u tablici 2. Za tako niske temperature potreban je tekuci helij cija je proizvodnja složena i skupa. Razvojem tehnologije otkriveni su novi materijali kod kojih do pojave supravodljivosti dolazi kod znatno viših temperatura, iznad 100 K, što omogućuje primjenu tekuceg dušika, cija je cijena i 100 puta jeftinija od tekuceg helija, što omogućuje intenzivni razvoj supravodica. Zanimljivo je da se među supravodicima ne nalaze metali koji su na običnoj temperaturi najbolji vodici. Supravodljivim tvarima na vrlo niskim temperaturama više ili manje naglo se mijenja karakter ovisnosti električnog otpora o temperaturi.

Oblik ovisnosti električne otpornosti o temperaturi supravodica tipa S1 dan je na slici 3 a tipa S2 na slici 4.




slika 3 Ovisnost električne otpornosti o temperaturi za supravodice tipa S1



slika 4 Ovisnost električne otpornosti o temperaturi za supravodice tipa S2

tablica 2 Neki supravodljivi materijali



slika 5 Područje supravodljivosti

materijal		T_c (K)	H_c (A/m)
aluminij	Al	1,196	$7,9 \cdot 10^3$
kadmij	Cd	0,56	$2,4 \cdot 10^3$
indij	In	3,407	$23,5 \cdot 10^3$
kositar	Sn	3,72	$24,5 \cdot 10^3$
niobij	Nb	9,25	$159 \cdot 10^3$
ollovo	Pb	7,175	$64 \cdot 10^3$
tantal	Ta	4,48	$62 \cdot 10^3$
živa	Hg	4,2	$33 \cdot 10^3$
	$BaBi_3$	5,69	$59 \cdot 10^3$
	Nb_3Sn	18,07	
	Nb_3Ge	22,3	$> * 10^7$

Kod cistih metala tip S1 prijelaz iz normalnog u supravodljivo stanje je vrlo strm ($\Delta T 10^3$ K), a kod legura tip S2 nešto položeniji (ΔT nekoliko K).

Na stanje supravodljivosti može uticati i magnetsko polje koje snižava kriticnu temperaturu i to tim više što je polje jace. Kad se prekoraci odredena tzv. Kriticna jakost polja (H_c) na nekoj temperaturi supravodljivost sasvim nestaje, i tvar postaje normalno vodljiva. Ta ovisnost temperature nestanka supravodljivosti o magnetskom polju odredena je izrazom

$$H_c = H_0 \left[1 - \left(\frac{T_c}{T_0} \right)^2 \right] \quad \text{jed 1}$$

gdje je:

H_0 kriticno magnetsko polje na absolutnoj nuli temperaturi

T_0 kriticna temperatura uz magnetsko polje $H_c = 0$

Na slici 5 dano je područje supravodljivosti, koje je ograniceno maksimalnom odnosno kriticnom temperaturom (T_c) i maksimalnim magnetskim poljem (H_c). Van toga područja materijal gubi svojstvo supravodljivosti koje je reverzibilna pojava.

Zbog ovisnosti supravodljivosti o magnetskom polju, jakost elektricne struje koja može teci supravodicima ogranicena je jakošcu magnetskog polja koje ta struja stvara.

W: Meissner i R. Ochsenfeld pokazali su eksperimentalno 1933. godine da supravodic, ako se najprije izloži magnetskom polju a onda ohladi na temperaturu ispod T_c istiskuje iz sebe magnetsko polje. Sopravodici tipa S1 na oštro određenoj vrijednosti jakosti polja H_c potpuno istisnu magnetsko polje, a kod supravodica tipa S2 magnetsko polje se unutar prijelaznog područja može se djelomično održati u obliku pojedinacnih lokaliziranih i pravilno rasporedenih cijevi (niti), nosilaca magnetskog toka, koje su okružene supravodljivim područjem.

Primjena supravodljivosti se istražuje na raznim područjima, kao što su prijenos energije gdje su supravodljivi kabeli usporedivi (po cijeni) sa standardnim kabelima za snage iznad nekoliko gigavata, zatim u motorima i generatorima velikih snaga.

Prema tome ako možemo biramo: ciste odnosno tehnicki ciste metale (bitna vrsta i kolicina primjese) Ako nas to ne zadovoljava biramo smjese dobivene legiranjem ili materijale dobivene metalurgijom praha (sinteriranje).

Složeni vodici sastavljeni po presjeku od dva ili više odvojenih materijala.

Osnovni koncept je: zadržati vodljivost, popraviti ostala svojstva (mehanicka, kemijska i toplinska)

3.1.3 Pregled materijala za izradu vodica za namote, kabele vodove i spojne vodove

Vec smo rekli da ce se za vodice u užem smislu upotrijebiti: cisti metal, smjese (legure) i složeni vodici. Sa stanovišta specificne vodljivosti materijali koji imaju visoku vodljivost, a to znaci iznad 10^6 S/m (10^6 S/m/mm²), tablica 3.

3.1.3.1 Tehnicki cisti metali:

tablica 3 Specificne vodljivosti i specificne mase nekih metala

	specificna vodljivost (S m/mm ²)	specificna masa (kg/dm ³)
Srebro (Ag)	62	10,46
Bakar (Cu)	58	8,9
Zlato (Au)	45	19,3
Aluminij (Al)	38	2,7
Natrij (Na)	23	0,97
Željezo (Fe)	10,5	7,8

Tehnicki cisto znaci da idemo na vrlo veliku cistocu (99,9) i još pri tome moramo paziti na vrste primjesa

Bakar:

Razlog

mali otpor, velika vodljivost, cistica 99,9 %
dovoljna mehanicka svojstva

otpornost na koroziju - opasnost visokih temperatura
dobra obradivost - osim lijevanja
dobra lemljivost

Dobivanje:

žarenje rude - koncentrat rude
redukcija ugljika - bakreni kamen
prerada bakrenog kamena - sirovi bakar
rafinacija sirovog bakra - rafinirani bakar
elektroliza rafiniranog bakra - elektrolitski ili katodni

Svojstva:

crvene boje, specificka masa $8,9 \text{ kg/dm}^3$; atomska težina 63,57; redni broj 29; temperaturni koeficijent istezanja $17 \cdot 10^{-6}/\text{K}$; talište 1083°C ; vreliste 2300°C ; toplinska vodljivost 893 W/K.m ; toplina taljenja $211,5 \text{ kW.s/kg}$; temperaturni koeficijent otpora $\alpha = 4 \cdot 10^{-3}/\text{K}$

Utjecaj primjesa:


Zn, Cd, Ag imaju mali utjecaj na specificku vodljivost
Ni, Sn, Al imaju srednji utjecaj na specificku vodljivost
Be, As, Fe, Si, P imaju veliki utjecaj na specificku vodljivost

Bakar bez kisika; lijevanje bez dna "OFHC"

Obrada u krajnje oblike; izvlacenje: vrucne pa hladno

Stanja:

Ekstra meki E Cu F20	57	40%
Meki E Cu F25		
Polutvrdi E Cu F30		
Tvrdi E Cu F37		
Ekstra tvrdi E Cu F45	56	2%



slika 6 Utjecaj primjesa na Cu

Aluminij:

Razlog:

dosta mali otpor
mala specificka težina (najvažniji laki metal specifickne težine ispod 5 kg/dm^3)
dobra kemijska postojanost
dobra obradivost
specificka svojstva (mogućnost lakog oksidiranja, otpornost na električni luk)

Dobivanje:

nema ga elementarnog u prirodi (poznat od 1823)
iz boksita
dobivanje ciste glinice
elektroliza

Svojstva:


srebrno bijele boje; specificka masa $2,7 \text{ kg/dm}^3$; atomska težina 26,98; redni broj 13; temperaturni koeficijent istezanja $24 \cdot 10^{-6}/\text{K}$; talište 658°C ; vreliste 2270°C ; toplinska vodljivost $209,3 \text{ W/K.m}$; toplina taljenja 396 kW.s/kg ; temperaturni koeficijent otpora $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-3}/\text{K}$

Utjecaj primjesa:

Ni, Si, Fe, Zn imaju mali utjecaj na specificku vodljivost
Cu, Ag, Mg imaju srednji utjecaj na specificku vodljivost
Ti, Va, Mn, Cr imaju veliki utjecaj na specificku vodljivost

Stanja:

meki E Al F7	36	40%
polutvrdi E Al F9		
tvrdi E Al F13		
ekstra tvrdi E Al F17	35	2%



slika 7 Utjecaj primjesa na Al

Natrij

Razlog:

jeftin
veoma lagan

Svojstva:

srebrno bijele boje, lako zapaljiv; specifcna masa 0.97 kg/dm^3 ; atomska težina 22.98; redni broj 11; temperaturni koeficijent istezanja $71.10^{-6}/\text{K}$; talište 98°C ; vrelište 881°C ; toplinska vodljivost 138.1 W/K.m ; toplina taljenja (2.6 kJ/mol) $XX \text{ kWs/kg}$; temperaturni koeficijent otpora $\alpha = 6.7 \cdot 10^{-3}/\text{K}$

Polietilenske cijevi - sprijeciti kontakt sa zrakom

Zamjena bakra aluminijem:

zracni vod

kabel

namot

3.1.3.2 Legure:

Nikada se legure ne upotrebljavaju zbog poboljšanja vodljivosti, jer ona obavezno pada, nego zbog nekih drugih razloga. Najčešće se upotrebljavaju legure na bazi:

Bakra (Cu)

Kadmij (Cd), u malim kolicinama - povećana otpornost na habanje

Srebro (Ag), povišena temperatura rekristalizacije i otpornost na habanje

Kositar (Sn), razne konstrukcijske bronce

Fosfor(P) i berilij (Be), odlicna mehanička svojstva

Cink (Zn), dobije se širok izbor raznih legura pod nazivom mjeđi

Aluminija (Al)

Silicij (Si) silumin, lijevanje, mali kavezni motori

Silicij (Si) i magnezij Mg), legura pod nazivom aldrey odlicnih mehaničkih svojstava za zracne vodove (specifcna masa 2.7 kg/dm^3 , specifcna vodljivost 31 Sm/mm^2 , zatezna cvrstoca 350 N/mm^2)

Željeza (Fe), ugljik (C), celici samo u iznimnim slučajevima zbog niske vodljivosti

Specijalne legure

Za supravodice NbZr, NbTi, N_3Sn

3.1.3.3 Složeni vodici

kombinacija cistih metala (Fe, Cu)

cisti metali + legure (Al, Ce)

3.1.4 Oblici vodica

Postoji niz vrsta vodica, koji se razlikuju po obliku, presjeku, nacinu izoliranja, a sve prvenstveno ovisi o primjeni, te su oblici diktirani sa:

prikladnošću napajanja

tehnološkim sposobnostima

specijalnim zahtjevima

3.1.4.1 Žice, trake folije

sposobnost namatanja, razliciti oblici, beskonacna duljina

- okrugli promjera do 3 mm
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al; celik i Ag samo iznimno
- profilni presjeka do 100 mm^2
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al
- plosnati debljine 0.2 do 3 mm
materijali Cu, Al
- folije debljine 0.04 do 0.2 mm
materijali Cu, Al, Au, Ag, legure Cu

Izradjuju se valjanjem i izvlacenjem

Upotreba: namoti, zracni vodovi, kabeli, spojni vodovi, tiskane pločice, elektrode kondenzatora

3.1.4.2 Šuplji vodici za namote

- pravokutni sa zaobljenim rubovima, šupljine služe za dodatno hlađenje
materijal obavezno Cu
- Izradjuju se valjanjem i izvlacenjem
Upotreba: namoti velikih snaga


3.1.4.3 Šipke i cijevi

raznih oblika i presjeka

- okrugli presjeka >100 mm²
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al
- pravokutni presjeka >100 mm²
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al
- višekutni S > 100 mm²
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al
- cijevi
materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

Izraduju se valjanjem i izvlacenjem
Upotreba za: spojne vodove, za vodljive elemente, krute valovode

3.1.4.4 Užad, pletenice



užad jedan ili više površina raznih materijala, pletenice obično jedan materijal, materijali jednakih ili razlicitih presjeka, veoma savitljivi.
Izraduju se valjanjem i izvlacenjem, te nakon toga upredanjem
Upotreba za: spojne vodove, zracne vodove, kabele

3.1.4.5 Složeni oblici



obloženi (platirani)

materijali: kao osnova Cu, Al, Ce, Ag
kao pokrovni Ag, Au, Sn, Cr, Ni,



matricni supravodice

materijali: kao osnova Cu
kao vodljiva komponenta NbZr, NbTi, Nb₃Sn

služe za: spojne vodove, zracne vodove, krute valovode, vodicke elemente

Izraduju se na dva osnovna nacina:

Metalurški - na taj nacin dobiju se deblji slojevi:

metalurški, šipka, cijev

ljevacki, oblikovanje trupaca

valjanje, ploca na plocu

Kemijski - na taj nacin dobiju se tanji slojevi

cisto kemijski, taloženje ili uranjanje (bez struje) u otopini koja sadrži metal
elektrolitski, nanošenje elektrolizom

Svrha:

povecanje elektricne vodljivosti (Cu oko Fe)

poboljšanje kontakta (pozleta)

poboljšanje kemijske otpornosti (pozleta, niklanje)

poboljšanje lemljivosti (kositar (Sn) na Cu)

dekoracija


Upotreba: spojni vodovi, zracni vodovi, kruti valovodi, vodljivi elementi, supravodici

Vodice treba izolirati i to se vrši na razlicite nacine: lak, papir, umjetna smola, guma, kombinacije raznih materijala što ovisi o uvjetima u kojima vodic radi, ali o izolacijskim materijalima ce biti govora kasnije

3.1.4.6 Opticka vlakna

To su posebni oblici složenih vodica, gdje aktivnu funkciju vodica preuzima staklo ili prozirna plastika, koje je po svojim svojstvima izolacijski materijal. Signal se prenosi kao svjetlost vodena totalnom refleksijom. Nositac je visokofrekventni signal frekvencije 10^{13} do 10^{15} Hz. Vidimo da se radi o vrlo visokim frekvencijama. Za sada je najčešća upotreba u komunikacijama, ali se područje upotrebe naglo širi i na ostala područja.

Oko aktivne niti, koja je od prozirnog stakla, najčešće silicijsko staklo vrlo velike cistoce i precizne izrade, nalazi se plasticni omotac za zaštitu od kemijskih i mehanickih oštecenja, te za sprjecavanje preslušavanja s ostalim valovodima. Vrlo cesto je u sredini metalna žica kao nosilac mehanickih svojstava.



slika 8 Shema optickog kabela

Prednosti:
nema interferencije s drugim sustavima,
visokofrekventni signali manji su gubici
moguc mali polumjer savijanja
podnosi visoke temperature
otporni na koroziju
mala težina

Nedostaci:

osjetljivost na ionizacijska zracenja
relativno visoka cijena izrade odredena ekstremnom cistocom materijala i točnošću izrade dimenzija
medusobno spajanje staklenih vodica kao i spajanje vodica s modulatorima

Primjena

telekomunikacije, televizija, računarstvo, industrijska automatika, zemaljske satelitske stanice, vojna primjena

3.2 Vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama

U užu grupu vodica, ali s proširenim mogućnostima isto tako spadaju i vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama. Služe kao spojni vodovi, ali se mogu upotrijebiti i kao drugi vodici elementi. Nastali su kao posljedica potrebe da se vodenje struje (razlicitim oblicima žicanih vodica za mnoge svrhe) riješi prikladnije. U toj grupi postoje:

- vodljivi slojevi od cistih metala
- vodljivi premazi

3.2.1 Vodljivi slojevi od cistih metala i legura

U osnovi to je na vodljivu podlogu nanesen metal, ali tako da ne bude obuhvacena cijela površina nego samo određeni dio. Za to postoje dva osnovna načina

- nanošenje folije
- nanošenje metala u prahu (rastaljenog metala, ili kemijsko)

Prema debljini metalnog sloja imamo dvije grupe

3.2.1.1 Debeli slojevi:

debljine preko 5μ , koji se nanose

1. Lijepljenjem metalne folije na izolacijsku podlogu
 - a) plocica na plocicu pomocu ljepila - vruci postupak
 - b) izrezani oblik na plocicu pomocu ljepila - vruci postupak
2. Reljefno uprešavanje hladni postupak

upotrebljava se za neravne površine, bakar se nanosi pomocu "žiga" koji je od gume
3. Sinteriranje praha na podlogu
4. Štrcanje rastaljenog metala na podlogu, obično kroz masku
5. Elektrolitski postupak

semi elektrolitski: najprije se površina kemijski platira (neelektrolitski prevuce metalnim slojem male debljine), a zatim se dio površine prevlaci elektrolitski do konacne debljine. Prvo se na površinu naneše vodljivi premaz lak, tinta ili boja zatim elektrolitski metal.

potpuno kemijski: željeni dio se neelektrolitski platira, a zatim uranja u otopinu

Metalni:

kao za prevlake na metale

Cu, Ni, Au, Ag, Sn, Sn/PB, Sn/Ni, Rh

Podloga:

plastika, guma, staklo, poluvodic

3.2.1.2 Tanki slojevi (filmovi)

debljine ispod 5μ , koji se nanose

1. Kemijskim obaranjem na vrucu podlogu
2. Kemiske reakcije metalne prašine na površinu vruce podloge
2. Tehnologija naparavanja u vakuumu

vruci materijal na hladnu podlogu, metal se grie u vakuumu isparava i kondenzira se na hladnu podlogu.
Ovisno o vrsti grijanja izvora

- a) otporno grijanje: žica od volframa (W) u kontaktu s metalom koji isparava
- b) fleš: metalni prah na grijanoj podlozi, isparava se
- c) elektronski mlaz: grijanje metala elektronskim mlazom koji rastapa metal, te on opet isparava

3. Prskanje (ionizacija)

hladna tehnologija, svodi se na bombardiranje metala ionima. Ionizirani argon (plemeniti plin) bombardira VN katodu (metal) i izbjiga atome koji se talože na podlogu koja je na negativnom potencijalu

Metalni:

Ag, Cu, Au, Al, Ta, Cr/Ni, Cr, Mo, Pt

3.2.2 Vodljivi premazi na nevodljivim podlogama (paste, kitovi, boje, tinte, lakovi)

Tu su smjese metala i nekog nemetalnog materijala, koje se nanose na nevodljivu podlogu. Po sastavu dijelimo ih u dvije grupe

3.2.2.1 Smolni premazi

metalni prah (punilo) + tekuća umjetna masa + (otapalo); nanošenje a zatim pecenje (100 - 200 °C)

Metalni:

Ag, Cu, C (grafit nije metal), Au, Pt, Paladij, Rutenij

Umjetne mase

uglavnom epoksidne smole u obliku: paste, boje, tinte, lakova, kitova

3.2.2.2 Keramicki premazi (paste)

metalni prah + stakleni ili keramicki prah s dodatkom umjetne mase i eventualno otapala
nanošenje, sušenje, paljenje (300 - 1000 °C) Ostaje metal u staklenoj masi a smola koja je služila kao tehnološka komponenta izgori.

Metalni:

Ag, Cu, C (grafit nije metal), Au, Pt, Paladij, Rutenij

Umjetne mase:

najčešće epoksidne smole u obliku paste

Nanošenje:

licenje (premazivanje), štrcanje, uranjanje, sitotisak

Ovisno o vrsti umjetne mase i gustoce smjese

Upotreba: sve veća

elektrostatska zaštita (tinjanje visokonaponski vodljivi i poluvodljivi lakovi)

spajanje, popravci vodljivih površina

prikljucak izvoda

vodljivo lijepljenje

elektrode

kontaktna površina

površine za elektrolitsko platiranje

razne vodljive i otporne petlje

uzemljene površine

lemne površine

4. MATERIJALI ZA ELEKTRICNE KONTAKTE

Električni kontakti su elementi sklopnih uređaja, koji služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova. Oni drugim rjecima omogućuju da se odijeljeni dijelovi strujnog kruga medusobno privremeno ili trajno povezuju i odjeljuju te time omogućuju da struja u strujnom krugu teče ili ne teče. Pri tome otvoreni kontakt mora besprijekorno odvajati, a zatvoreni besprijekorno voditi struju. Mora biti pouzdan i omogućiti da se to cini mnogo puta. Kada je kontakt otvoren na njemu je cijeli napon, a kada je zatvoren na njemu je samo pad napona (poželjno cim manji). Zahtjevi se jednom postavljaju na materijal, da po svojim svojstvima zadovoljava, te na konstrukciju (mekhanizam koji to mora omogućiti). Zahtjevi su raznog karaktera: električni, mehanički, toplinski, kemijski, specifični a ovise o uvjetima u kojima radi kontakt:

razna strujna opterecenja

razne izvedbe


razni nacini rada

4.1 Fizikalne osnove

Bez obzira kako pažljivo izveli kontakt nikada nije cijela kontaktna površina u dodiru, nego je dodir samo u nekoliko tocaka. Prilikom uključivanja, pod pritiskom, dolazi do plasticne deformacije, kontaktna ploha raste, smanjuje se otpor kontakta. Zahvaljujuci nesavršenosti kontakta dolazi do dodatnog pada napona na kontaktu a time i do mjestimicnog zagrijavanja kontakta. Taj dodatni otpor nazivamo prijelazni otpor odnosno kontaktni otpor. Radi lakšeg razumijevanja dogadanja na kontaktu kontaktni otpor možemo podijeliti na dva dijela

provlačni otpor R_p

slojni otpor R_s



slika 9 Shema kontakta

$$R_K = R_p + R_s$$

$$R_p = \frac{\rho}{2} \sqrt{\frac{\pi H}{F}} = \frac{\rho}{2a}$$

$$R_s = \sigma \frac{H}{F} = \frac{\sigma}{\pi a^2}$$

$$R_K = R_p + R_s = \frac{\rho}{2a} + \frac{\sigma}{\pi a^2}$$

ρ = specificni otpor [$\Omega \text{ m}$]

σ = specificni slojni otpor [$\Omega \text{ m}^2$]

F = kontaktni pritisak [N]

H = tvrdoca materijala [N/m^2]

a = polumjer dodirne površine [m]

Kod slabih pritisaka (male struje) prevladava slojni otpor R_s , a kod velikih (jake struje) prevladava provlačni otpor R_p

Bez obzira na specificnosti uvijek ce se u manjoj ili vecoj mjeri od materijala tražiti:

dobra elektricna vodljivost

mali prelazni otpor na dodirnom mjestu

dobra toplinska vodljivost

mehanicka otpornost

kemijska otpornost

toplinska otpornost

u vezi s tim:

zavarivanje materijala

prenošenje materijala

Zastupljenost intenziteta navedenih zahtjeva ovisi o vrsti i izvedbi, te nacinu rada, odnosno o mehanickom režimu rada koji cine:

brzina uklapanja

ucestalost uklapanja

pritisak izmedu lamela kontakta

trajanje rada kontakta pod opterecenjem

te elektrickom režimu rada koji cine:

vrsta i velicina struje

visina napona

snaga ukapcanja

karakter strujnog kruga

4.2 Vrste kontakta

A) Kontakti koji otvaraju i zatvaraju strujne krugove u pravilu bez elektricnog opterecenja a dijele se na;
uticne i spojnice (vijcani)

B) Kontakti koji otvaraju i zatvaraju strujne krugove pod elektricnim opterecenjem, a dijele se na razne nacine:

a) po izvedbi:

tlaci, klizni, kotrljavici

b) po intenzitetu opterecenja na kontakte za:

mala opterecenja (bez luka, mali pritisci)

srednja opterecenja (do 20 A i 600 V, moguc luk, trošenje)
 velika opterecenja (>20 A, veliki pritisci, obavezan luk), ponekad rade u ulju ili vakuum

c) po nazivnom naponu:

- niskonaponski ($U_n < 1\text{ kV}$ ~ odnosno $1.2 \text{ kV} =$)
- visokonaponski ($U_n > 1\text{ kV}$ ~ odnosno $1.2 \text{ kV} =$)
 - srednje visoki (3 do 35 kV)
 - visoki (35 do 400 kV)
 - vrlo visoki 400 kV


d) po mjestu primjene:

- kucne instalacije
- razvodne mreže
- industrija
- vuca
- rudnici

e) po namjeni:

- rastavljací otvaranje u praznom hodu razmak
- sklopke prekidaju normalni pogon
- prekidaci kratkotrajno struje kratkog spoja
- pokretaci pokretanje motora ogranicenje struje
- regulatori drži odredenu velicinu
- osiguraci prekidaju kod određenih velicina
- odvodnici prenapona
- releji mijere neku te velicinu automatski ukapcaju ili iskapcaju, mogu biti automatski i neautomatski

f) po obliku



slika 10 Razni oblici kontakata

4.3 Materijali

Pri izboru materijala polazimo od visoke vodljivosti, znači da će nas u osnovi interesirati metalni materijali ali za neke svrhe postoje vrlo složeni zahtjevi, pa izbor nije jednostavan, a vršimo ga na osnovu: pogonskih uvjeta a to su

vrsta, funkcija, vrsta opterecenja, okolina, primjena
 tehnickih zahtjeva
 električki, termički, mehanički, kemijski, tehnološki
 fizikalnih svojstava

električna vodljivost, toplinska svojstva, tvrdoca, svojstva mikrosloja, rekuperacija

Najjednostavnije je kod uticnih kontakta, koji ukapcaju bez struje. Znatno složenije je kod tlacnih i kliznih kontakta kod kojih svaka vrsta opterecenja nosi svoje probleme

od minimalnih do maksimalnih električnih naprezanja
 od minimalnih do maksimalnih mehaničkih naprezanja
 od minimalnih do maksimalnih toplinskih naprezanja

U pravilu se metali upotrebljavaju za uticne, stezne i tlacne kontakte, a nemetali ili smjese metal - nemetal za klizne

Metalni:

cisti metali (dosta rijetko, jer cisti metal gotovo ni za jedan kontakt nema sva svojstva)
 legure (veoma mnogo, jer legiranjem možemo u velikoj mjeri korigirati potrebna svojstva)
 sinterirani (veoma mnogo, razlozi slični kao i kod legiranih)
 obloženi (platirani) (veoma mnogo, postoje velike mogućnosti kombiniranja)

4.3.1 Cisti metali:

Kod cistih metala imamo tri grupe metala odredene na osnovu:

velike vodljivosti: Cu, Ag

kemijske otpornosti: Rh, Pd, Ir, Pt, Au

visoke toplinske postojanosti i cvrstoće: W, Mo

Bakar (Cu) (tvrdi): cisti, sklon oksidiranju, za visoke napone ili konstrukcije koje osiguravaju čišćenje kontaktne površine

Srebro (Ag): najčešći, najveća vodljivost električna i toplinska ne oksidira, ali je osjetljiv na sumpor, stvaraju se sulfidi koji smetaju kod malih pritisaka, upotreba u raznim oblicima, mehanički je mekan

Zlato (Au): jedan od najplemenitijih metala, nema površinskih slojeva, samo za prevlake jer je mek i skup

Platina (Pt): ne stvara slojeve, kemijski otporna, visoko talište, dobro platiranje, skupa

Paladij (Pd): slabiji od Pt, bolji od Ag, jeftiniji od Rh

Rodij (Rh) - plemenit, tvrd, prevlake

Iridij (Ir): tvrd, kemijski otporan, visoko talište, galvanske prevlake

Volfram (W): visoko talište, tvrd, otporan na habanje, Sinteriranje

Molibden (Mo) lakše se obraduje od volframa, a sličnih je svojstava

Ugljik (C): ispariv oksid, ostaje cista kontaktna površina

4.3.2 Legure:

Na bazi

Bakra Cu (Be, Cd)

Cu/Be mehanički odlican

Cu/Cr

Cu/Ni

Cu/Cd otpornost na mehanička opterecenja i zavarivanje

Srebra Ag (Cu, Cd, Pd, Au)

Ag/Cu Cu povećava cvrstocu, smanjuje otpor na koroziju

Ag/Cd mehaničko poboljšanje, otpornost na zavarivanje

Ag/Au još veća kemijska stabilnost

Ag/Pd smanjuje utjecaj sumpora (30-60%)

Platine Pt (Ir)

Pt/Ir kemijska otpornost, mehanički odlican

4.3.3 Sinterirani:

Na bazi

Srebra Ag (C, CdO, Ni, W, Mo)

Ag/C(grafit) 2 do 5% za tlacne kontakte, otporni na zavarivanje

Ag/CdO 3 do 10% bolja mehanička i toplinska svojstva

Ag/Ni 20 do 50% zavarivanje, toplinska postojanost

Ag/W 30 do 50% toplinska otpornost, otpornost na luk

Ag/Mo toplinska otpornost, otpornost na luk

Bakra Cu (W, C)

Cu/W toplinska postojanost (do 80%W)

Cu/Mo toplinska postojanost

Volframa (W)

W/Ni 2% bolje oblikovanje

4.3.4 Impregnirani:

Wo/Ag: 40% Ag tvrdoca, vodljivost

4.3.5 Platirani:

Kao osnovni materijal upotrebljava se:

Cu, Ms, Bz, Ag

Kao materijal za oblaganje:

Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Pt/Ir

To oblaganje može biti veoma tanko (galvanski) ili deblje, prikladno nanesena pločica

4.4 Klizni kontakti (cetkice):

Komutacija, potrošnja, mehanička cvrstoca, samopodmazivanje, trenje sve su to elementi o kojima moramo voditi računa pri izboru materijala.

Komutacija je

sposobnost cetcice da pod teškim elektrickim i mehanickim uvjetima osigura prijenos struje bez iskrenja uz minimalnu potrošnju kliznog kontakta.

aktivni plinovi - soli - slabe komutaciju, u vietu porast temperature sto izaziva smanjenie otpora

Patina je

a) oksidna metalna prevlaka (bez korozivnih plinova) tjesno povezana s metalom koji se nalazi pod njom "metalna patina" debljine do 0,02u.

metallna patina do
cryeni oksidul Cu_2O

crni oksid CuO

b) fine cestice ugljika patina koja sadrži ugljik, mijenja boju patine - intenzitet crnila prelazi sloj - ugljik u oksidu čija debljina ovisi o strujii

4.4.1 Sirovino

1. PETROKOKS - grafitibilna svojstva, mali μ i mali prelazni otpor
 2. ŽARENA CAĐA - relativno veliki ρ , mala kolicina pepela
 3. SMOLNI KOKS -

4.4.2 Grupe materijala

- A. Amorfni (U)
 - B. Elektrografitni (EG) grafitizacija iznad 2500°C
 - C. Grafitni (G i EGG)
 - D. Bakelitgrafitni (GB)
 - E. Metalografitni (BG)

4.4.3 Fizikalne osobine

- a Prividna specificna masa i porozitet
 - b Tvrdoča
 - c Specificni električni opor
 - d Cvrstoča na savijanje
 - e Kolicina pepela

4.4.4 Radne osophine

- A) Pad napona
 - B) Koeficijent trenja
 - C) Potrošnja cekicice

4.4.5 Glavni zahtievi

- I. Dobra sposobnost komutacije
 - II. Mala potrošnja ceketice i kolektora
 - III. Mali ukupni gubici
 - IV. Velika električna i termička opterevitost
 - V. Velika mehanička crvstoca
 - VI. Velika sposobnost podopterecenja
 - VII. Jednolika raspodjela struje

Uticaj brzine na potrošnju $H = 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot V^2$ (mm/100 sati)

$H = \text{brzina potrošnje}$

Temperatura znacajno utice iznad 100°C

Vlažnost zraka $>0,4 \text{ g/m}^3$

4.4.6 Vrste cekica

Ugljik svojim svojstvima najbolje zadovoljava tim zahtjevima, pa su ceketice i napravljene na bazi ugljika i to kao:

4.4.6.1 Amorfne (U) (Ugljene)

žarena cada + petrokoks

mljevenje, sijanje, miješanje s vezivom → prešanje → zagrijavanje do 1373 K (1100 °C)
tvrde, prelazni pad napona 1.50 - 1.75 V, $\mu = 0.2 - 0.3$, manja brzina $v = < 20$ (15 – 20) m/s,
gustoca struje $G < 6$ (4 - 6) A/cm² ($\rho = 18-60 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$)

4.4.6.2 Elektrografitne (EG)

žarena cada + petrokoks

kao amorfne + zagrijavanje bez prisutnosti zraka > 2773 K (2500 °C)
mekše, prelazni pad napona 1.3 - 1.5 V, $\mu = 0.1 - 0.2$, brzina $v < 60$ m/s, gustoca struje $G < 12$ A/cm²
Grafititacija izvršena na umjetan nacin iz plemenitog ugljena. Svojstva im variraju od ugljenih do grafitnih,
vec prema stupnju grafitizacije. Te cekice imaju najširu primjenu i najviše se nalaze u upotrebi.

4.4.6.3 Grafitne (G i EGG)

grafit + elektrografit

mlijevenje, miješanje s dodacima te aglomeriranje, zagrijavanje do 1573 K (1300 °C)
mekane, elasticne, prelazni pad napona 1 - 1.25 V, $\mu = 0.1 - 0.15$, veće brzine $v < 75$ (20 – 40) m/s
gustoca struje $G = 10 - 12$ A/cm² ($\rho = 10 - 40 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$)

4.4.6.4 Bakelitgrafitni (GB)

grafit + elektrografit

aglomeriranje pomocu fenolformaldehidnih smola, zagrijavanje do 453 K (180 °C)
mehanicki tvrde, veliki ρ prelazni pad napona 1.1 - 1.6 V, $\mu = 0.12 - 0.15$, $v < 40$ m/s
gustoca struje $G < 8$ A/cm²

4.4.6.5 Metalografitne (BG)

metalna prašina (Cu, Ag, Bz) + prirodni grafit+ vezivo

miješanje, vezivo fenolformaldehidna smola zagrijavanje do 453 K (180 °C)
teške, prelazni pad napona 0.1 - 0.5 V, $\mu = 0.1 - 0.2$, $v < 40$ (20 – 40) m/s, gustoca struje $G > 30$ A/cm²
(trenutno do 100 A/cm²), ($\rho = 0.05 - 12 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$)
imaju zbog grafita dobru mogucnost podmazivanja, velike obodne brzine, zbog metala najmanje otpore,
najveća strujna opterecenja
Poznato je da u elektricnom stroju uvijek imamo više cekica koje rade paralelno, te treba paziti da su
sve cekice iste vrste kako bi i njihovo opterecenje bilo ravnomjerno. Istovremeno treba nastojati da su
paralelne cekice iste duljine

4.4.6.6 Kolektori i koluti

Kolektori se izraduju iz tvrdog bakra ili legura Cu/Ag

Koluti se izraduju iz bronze (Bz)

5. MATERIJALI ZA ELEKTRICNE OTPORNIKE

Oni također spadaju u grupu vodljivih elemenata, ali za razliku od vodica u užem smislu od njih se traži cim veci specificki elektricni otpor. Možemo reci da je otpornik element strujnog kruga kojemu je zadat da na sebe u razlicite svrhe preuzima jedan dio ili cijeli napon strujnog izvora. Svrha u koju otpornik preuzima napon je razlicita, te može biti: regulacija struje i napona, mjerne svrhe, pretvaranje struje u toplinu, svjetlost itd. Uvijek pri preuzimanju dijela ili cijelog napona struja, koja teče kroz otpornik, uzrokuje da otpornik na sebe preuzima odredenu snagu. kako ce se otpornik ponašati u strujnom krugu određujemo njegovim dimenzioniranjem i to sa stanovišta:

velicina elektricnog otpora koji je potreban

velicina struje (presjek da ne prede ili da dostigne temperaturu)

visine napona (da bude dovoljno izoliran)

Sa stanovišta snage i velicine otpora postoje dvije osnovne izvedbe:

Žicani (žice, trake, šipke i sl.)

neogranicene snage

ograniceni omski otpor (< 100 kΩ)

velikih dimenzija

to područje pokrivaju metalni materijali

Nežicani (masivna otporna tijela, otporni slojevi)

ogranicena snaga neograniceni omski otpor (cca 100 M Ω)
 male (do minimalne) dimenzije
 to područje pokrjuvaju poluvodicki materijal ili tanki slojevi

5.1 Žicani otpornici

Izraduju se za snage od dijelova W do nekoliko kW

5.1.1 Osnovni zahtjevi na materijal su:

- veliki specificki elektricni otpor (vodljivost do 10 Sm/m², u praksi $\rho = 0,2\text{-}1,5 \Omega m^2/m$) iz toga zahtjeva želimo legure
- mali temperaturni koeficijent otpora zbog stabilnosti otpora u širem području (razni uzroci, jednom zbog preciznosti, drugi put zbog širokog područja upotrebe)
- otpornost prema raznim kemijskim utjecajima (atmosfera podloga)
- otpornost na oksidaciju na radnoj temperaturi i nacinu oksidiranja
- mali temperaturni koeficijent istezanja
- postojanost na starenje
- adekvatna mehanicka svojstva
- mali termoelektropotencijal (elektromotorna sila) prema bakru
- tehničke sposobnosti
- oblikovanje (jednolika žica)
- spajanje

Navedeni zahtjevi se u vecoj ili manjoj mjeri pojavljuju ovisno o vrsti i režimu rada. Sasvim je druga slika otpornika za snage mW ili za snage kW, za mA ili desetke ampera struje. Ipak kod svih su važni:

veliki specificki otpor
 mali temperaturni koeficijent otpora
 tehničke sposobnosti (izrada)
 zbog kolicine materijala, izrade i stabilnosti

Prema namjeni dijelimo ih u sljedeće grupe:

- opći (regulacijski)
- precizni (mjerni)
- žarni (za elektrotermiju)

Ovisno o primjeni od materijala se traže u vecoj ili manjoj mjeri neki od navedenih zahtjeva.

5.1.2 Opci

Služe za regulaciju strujnih krugova, kao djelitelji napona i slično. To su otpornici vrlo širokog područja primjene pa želimo da su cim jeftiniji. Pri radu dolazi do njihovog zagrijavanja, ali u pravilu te temperature ne prelaze 200 °C, Njihove vrijednosti krecu se u vrlo širokom području.

Zahtjevi na materijale su:

odredena toplinska postojanost
 jeftin

U tu svrhu upotrebljavaju se legure na bazi željeza, iz kojih se izraduju otpornici za velike snage, ali ne baš kvalitetni. Druga grupa legura su legure na bazi bakra, od kojih je najpoznatiji konstantan, koji po svojim svojstvima zadovoljava sve zahtjeve pa bi se mogao upotrijebiti i za precizne otpornike, ali ima veliku elektromotornu silu prema bakru što nije dozvoljeno kod materijala za precizne otpornike.

Konstantan

To je legura bakra i nikla (55% Cu i 45% Ni)

Svojstva

specificki elektricni otpor $\rho = 0,49 \Omega m^2/m$
 temperaturni koeficijent otpora $\alpha = 0,00004 = 4 \cdot 10^{-5}/K$
 elektromotorna sila prema bakru EMS = 43 $\mu V/K$ (4,3 mV/100 K)
 dobra obradivost (daju se izvlaciti fine žice)
 zadovoljavajuća toplinska postojanost
 određenom toplinskom obradom dobije se na površini žice oksidni sloj koji može poslužiti kao izolacija i izdrži napon od jednog volta po zavoju.

Osim konstantana postoje i druge legure sličnih svojstava, kao što su:

Novo srebro, Argentan, Nikelin, (Cu/Ni/Zn), $\rho = 0,3$ do $0,4 \Omega m^2/m$, $\alpha = 20$ do $80 \cdot 10^{-5}/K$, Rezistin.

To su sve dosta robusne legure (materijali) kojima ne smeta zagrijavanje na temperaturi 300-600 °C pa ne stradaju od kratkotrajnih preopterecenja.

5.1.3 Precizni

Služe za ugradnju u mjerne uređaje, za pravljenje normalnih otpornika (etalona) i sl. U pravilu rade na sobnim temperaturama do 60 °C. Moraju biti precizni pa se postavljaju i posebni zahtjevi:

minimalni temperaturni koeficijent otpora α

minimalna EMS prema Cu

vremenska stabilnost

cijena nije bitna (uvjetno receno)

U to svrhu se upotrebljavaju materijali legure na bazi bakra (Cu/Mn/Ni ili Al) a najpoznatija, te u mnogim zemljama i jedina priznata legura u te svrhe je:

Manganin

To je legura bakra nikla i mangana (86% Cu 12% Mn i 2% Ni)

Svojstva

specificni električni otpor $\rho = 0.43 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$

temperaturni koeficijent otpora $\alpha = 0,00001 = 1.10^{-5}/\text{K}$

elektromotorna sila prema bakru EMS = 1 $\mu\text{V/K}$ (0.1 mV/100 K)

otporn na starenje (vremenska stabilnost dobiva se odredenom toplinskom obradom

osjetljiv na preopterecenja

Osim manganina postoje i druge legure sličnih svojstava, kao što su:

Izabelin (84% Cu; 13% Mn; 3% Al), $\rho = 0,5 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, $\alpha = -2.10^{-5}/\text{K}$, EMS = -0,2 $\mu\text{V/K}$, Therlo (85% Cu; 9,5% Mn, 5,5% Al) $\rho = 0,45 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, Novokonstantan (82,2% Cu; 13,5 % Mn; 1% Fe; 3% Al), $\rho = 0,5 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$

Sve te legure rade na temperaturama do 60 °C, a ako predu te temperature gube karakteristike.

5.1.4 Žarni (elektrotermijski)

Služe za pretvaranje električne u toplinsku energiju, rade na temperaturama 900 - 1250 °C, pa odavde proizlaze i posebni zahtjevi. I ovi otpornici imaju vrlo široku primjenu.

Svojstva na koja treba naročito обратити pažnju su:

visoka toplinska postojanost (prisutna intenzivna oksidacija na povišenim temperaturama)

mali toplinski koeficijent istezanja (pučanje oksida na površini)

što manji temperaturni koeficijent otpora α

tehnološke sposobnosti

jednako izvlačenje

homogeni sastav

niska cijena

U tu svrhu s upotrebljavaju legure na bazi nikla i kroma te legure na bazi kroma i željeza. Njihove radne temperature su oko 1000 °C, a specificni otpori oko 1 $\Omega \text{ m}^2/\text{m}$. Osim tih ponekad se upotrebljavaju i specijalne legure na bazi Pt, W (C, SiC)

Legure Cr/Ni

a) Bez Fe (80% Ni; 20% Cr)

$\rho = 1,1 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, $\alpha = 6.10^{-5}/\text{K}$, pogonska temperatura = 1100 -1150 °C

To su legure bez željeza, rade na najvišim temperaturama, ali im je sumpor štetan.

Trgovacki nazivi: nikrom, kromel, cekas II, kromin

b) Malo Fe (60 - 65% Ni; 15 - 20% Cr; 15 - 20% Fe)

$\rho = 1,1 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, $\alpha = 8.10^{-5}/\text{K}$, pogonska temperatura = 1000-1050 °C

Postojane prema kiselinama, u sastavu se pojavljuje željezo, niža cijena ali i niža pogonska temperatura

Trgovacki nazivi: ferokromin, nikrom II, cekas

c) Mnogo Fe (20% Ni, 25% Cr, 55% Fe)

$\rho = 0,97 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, $\alpha = 30.10^{-5}/\text{K}$, pogonska temperatura = 950-1000 °C

Mnogo željeza, niža pogonska temperatura, jeftinije

Trgovacki nazivi: cekas 0, cekas I, CNE

Vidljivo je da povecanje željeza smanjuje pogonsku temperaturu, povećava temperaturni koeficijent otpora α , i snizuje cijenu. Kad god nam uvjeti dopuštaju upotrijebiti ćemo jeftinije legure.

Legure Cr/Fe

To su legure bez nikla pa su jeftinije. Toplinska postojanost im je visoka, ali nisu nehrdajuće pa ih treba staviti u zaštitnu atmosferu.

a) Cr/Fe/Si (20% 30% Cr; 2,5% Si, ostatak Fe)

$\rho = 0,75\text{--}0,81 \Omega \text{ m}^2/\text{m}$ (više Si veci ρ), $\alpha = 45 \cdot 10^{-5} 1/\text{K}$, pogonska temperatura = 900 - 1000 °C

b) Cr/Fe/Al (30% Cr, 65% Fe, 5% Al)

$\rho = 1,4 \cdot 10^{-5} \Omega \text{ m}^2/\text{m}$, $\alpha = 3 \cdot 10^{-5} 1/\text{K}$, pogonska temperatura = 1300 - 1350 °C

Trgovacki nazivi: megapir, cekas extra, kantal

Specijalne legure

Platina (Pt+30% Rh), pogonska temperatura = 1300 °C (veoma skupa)

Volfram, Molibden, pogonska temperatura = 1700 °C, potrebna zaštitna atmosfera

Otporni štapovi

Silicijev karbid (SiC)

pogonska temperatura = 1400 °C, ima izrazito negativan temperaturni koeficijent otpora (otpor pri sobnoj temperaturi 2000 Ω, a na radnoj 1000 Ω).

Ugljen, grafit pogonska temperatura 2000 °C, oblik štapa, negativan temperaturni koeficijent otpora

5.2 Nežicani otpornici

To su otpornici napravljeni na bazi nemetala ustvari najčešće na bazi ugljika. Po izvedbi dijele se na masivne i na slojne s debelim ili tankim slojem

5.2.1 Masivni

a) koloidalni

otporni materijal + organsko vezivo

Izrada: oblikovanje, pecenje na 100 do 200 °C

b) keramicki


otporni materijal + anorganski materijal (keramika, staklo) + organsko vezivo

Izrada: oblikovanje, pecenje na 100 do 200 °C, paljenje na blizu 1000 °C (neutralna atmosfera), pri tome izgori organska komponenta, koja nam je poslužila kao tehnološko pomagalo

Prednost keramickih otpornika je viša toplinska postojanost. Otpor ovih otpornika je ovisan o sastavu smjese iz koje se izraduju, podnose preopterecenja, dosta su robusni, nisu za visokofrekventnu tehniku imaju vlastiti kapacitet, otpor je ovisan o naponu, vremenom otpor im se mijenja - stare

Otporni materijali su silicijev karbid (SiC) i ugljik (C).

5.2.2 Slojni



a) s debelim slojem ($> 5 \mu$)

koloidalni

otporni materijal (C) + organsko vezivo, na podlogu (keramika ili staklo), pecenje ($\leq 100^\circ\text{C}$)

keramicki

otporni materijal (C) + anorganski materijal (keramika, staklo) + organsko vezivo, na podlogu (keramika ili staklo)

Izrada: pastu koja je smjesa svih navedenih komponenti nanosimo na podlogu koja je od keramike ili stakla, pecenje na oko 100 °C, polimerizira organsko vezivo, paljenje u neutralnoj zoni (500 - 1000 °C) pri cemu organska komponenta nestane.

Paste

Paste se izraduju na bazi paladija, platine, rutenija, talijevog oksida, ugljika. Slojevi do nekoliko desetaka μ debljine, a otpor sloja je dan za kvadratnu površinu i iznosi 1Ω do $1\text{ M}\Omega$. Ne podnose preopterecenja, mogu u visokofrekventnoj tehniči. Povecanje otpora moguce je urezivanjem spirale u otporni sloj, ali se u tom slučaju otpornik ne može upotrijebiti u visokofrekventnoj tehniči.

b) sa tankim slojem (filmom $< 5 \text{ m}$)

otporni sloj se nanosi tehnikom tankog filma (kemijsko obranjanje, naparavanje u vakuumu, prskanje ili ionizacija)

karbovidni: na bazi C kristalni sjajni ugljen

keramicki na bazi Cr/Ni, Cr/SiO₂, talijevi spojevi, kristalni ugljen

Otpor sloja iznosi 10Ω do $10\text{ M}\Omega$, veoma su osjetljivi na preopterecenja

6. KONDENZATORI

Kondenzator je dio električnog kruga koji ima sposobnost da se u njega nakrca električni naboј Q, dakle može se reci da je kondenzator akumulator energije. Pri tome se kondenzator nabije na napon U, i to tako da je trenutna vrijednost naboja proporcionalna naponu. Struja kroz idealni kondenzator (koji ima samo cistu kapacitivnost bez ikakvih parazitnih velicina) jednaka je vremenskoj promjeni naboja Q:

$$i = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dU}{dt} \quad \text{jed 2}$$

Struja je dakle proporcionalna brzini promjene napona, a faktor proporcionalnosti C zove se kapacitet. Ako je napon sinusoidna oblika, struja kroz kondenzator također je sinusoidna, ali fazno pomaknuta za 90° u odnosu prema naponu. U tom je slučaju idealni kondenzator element kojemu struja punjenja prethodi narinutom naponu za fazni kut od 90° .

Svaki kondenzator izveden je od dvije vodljive plohe (obluge) medusobno odvojene izolatorom (dielektrikom). Kapacitet kondenzatora proporcionalan je dielektricnosti (dielektričnoj konstanti) izolatora e i to je veci što su površine vodljivih ploha veće a razmak medu njima (određen debjinom izolatora) manji.

Kako kondenzator nije savršen, jer dielektrik nema beskonacan otpor, u svakom kondenzatoru se pojavljuje i radna komponenta struje koja određuje gubitke kondenzatora. Ukupna struja kroz kondenzator je $I = I_c + I_r$ i ona je fazno pomaknuta prema naponu za kut manji od 90° . Gubici kondenzatora se izražavaju kutom gubitaka δ odnosnom njegovim tangensom tan δ ($\delta = 90^\circ - \phi$).

$$\tan \delta = \frac{I_r}{I_c} = \frac{1}{R? ?} \quad \text{jed 3}$$

Realni kondenzator prema tome predstavlja impedanciju apsolutne vrijednosti

$$Z = \frac{1}{wC\sqrt{1 + \tan^2 \delta}} \quad \text{jed 4}$$

Osim gubitaka uslijed nesavršenosti kondenzatora u dielektriku izolatora dolazi do polarizacije, od kojih neke vrste polarizacije izazivaju dodatne gubitke.

6.1 Karakteristicne vrijednosti kondenzatora

Velicine koje karakteriziraju kondenzator su:

- a) nazivni ili nominalni kapacitet (ispisan na kucištu u $\mu F=10^{-6}F$, $nF=10^{-9}F$ ili $pF=10^{-12}F$)
- b) tolerancija
- c) temperaturno područje rada
- d) temperaturni koeficijent kapaciteta
- e) faktor gubitaka
- f) radnim maksimalni i ispitni napon

ponekad se navodi:

- g) vremenska konstanta kapaciteta (promjena kapaciteta nakon dvogodišnjeg uskladištenja)
- h) granicna frekvencija
- i) parazitni induktivitet

6.2 Podjela kondenzatora

Kondenzatori se dijele na stalne i promjenljive. Kapacitet stalnog kondenzatora se ne može mijenjati nakon što je proizveden, dok se kapacitet promjenljivih kondenzatora može mijenjati u određenim granicama i nakon što je proizveden. Pri tome se kapacitet nekih kondenzatora može mijenjati tokom rada (promjenljivi kondenzatori) a nekim se kapacitet može mijenjati smo prilikom ugradnje ili popravka (polupromjenljivi kondenzatori), što ovisi o konstrukciji kondenzatora.

6.2.1 Stalni kondenzatori:

Stalni kondenzatori se dijele prema materijalu od kojeg su napravljeni na:

- a) Papirni kondenzatori

Imaju kao dielektrik trake od specijalnog papira (kondenzatorski papir) debljine $\sim 10 \mu\text{m}$, a kao vodljive obloge služe aluminijске folije debljine $\sim 7 \mu\text{m}$, koje su medusobno razdvojene najmanje dvjema slojevima papira. Trake se motaju spiralno, da bi se na malom prostoru dobio što veći kapacitet. Da bi papir zadržao dobra izolacijska svojstva, on se impregnira mineralnim uljima ili nekim drugim impregnantom kako bi se spriječilo prodiranje vlage u papir. Impregnacijom se povecava i probojna cvrstoca papira. Papirni kondenzatori se proizvode u vrlo širokom opsegu nazivnih vrijednosti ($0,1 \dots 200 \mu\text{F}$) i naponskih opterecenja (100 V do nekoliko kV). Nalaze svestranu primjenu u uredajima kojima gubici treba da budu mali i stabilnost velika. Upotrebljavaju se i u energetskim mrežama za kompenzaciju jalove snage ($\cos \phi$), uz kontakte za sprecavanje iskrenja, uz električne strojeve za otklanjanje radio smetnji i dr.

b) Kondenzatori od plasticnih masa

Dielektrik takovih kondenzatora izrađuje se od razlicitih umjetnih folija koje imaju odlicna izolacijska i dielektricka svojstva pa ih nije potrebno impregnirati jer su otporni na vlagu. U nacelu su slicni papirnim kondenzatorima, samo što su kod njih dovoljne jednostrukе izolacijske folije. Ove folije imaju male faktore gubitaka. Kao dielektrik upotrebljavaju se folije na bazi: polistirena (komercijalni naziv styroflex), tetrafluoretilena (teflon), polietilena (lupolen), polypropylene, polyester-a i dr. Elektrode su im metalne folije. Upotrebljavaju se na visokim frekvencijama gdje su im gubici manji nego kod papirnih kondenzatora.

c) Keramicki kondenzatori

Keramicki kondenzatori imaju kao dielektrik keramiku, koja se može proizvesti sa sasvim temperaturnim koeficijentom kapaciteta. Proizvode se nanošenjem tankog sloja metala (naparavanjem) na obje strane keramicke pločice ili cjevcice, koja se zatim premaže zaštitnim slojem. Ti kondenzatori su u pravilu vrlo stabilni. Ovisno o vrsti keramike razlicite su im i dielektrickne konstante. Kondenzatori na bazi titanoksida (rutila) i magnezijum-silikata imaju ϵ_r od 6 – 500, a na bazi feroelektricnih materijala (barijum-titanati) imaju ϵ_r od 500 – 1000.

d) Kondenzatori od tinjca

Tinjcevi kondenzatori imaju kao dielektrik tanke listice tinjca (muskovit) koji se odlikuju velikim izolacijskim otporom i dielektrickom konstantom $\epsilon_r \sim 6-7$. Ti kondenzatori su vrlo stabilni i odlikuju se malim temperaturnim koeficijentom kapaciteta te visokom toplinskom postojanošću.

e) Kondenzatori od stakla

Upotrebljavaju se za rad na visokim temperaturama (do 200 °C) i tamo gdje je velika vлага. Izrađuju se na slican nacin kao kondenzatori od tinjca, s tim da se nakon formiranja podvrgavaju visokom pritisku i temperaturi.

f) Elektrolitski kondenzatori

Elektrolitski kondenzatori imaju samo jednu metalnu oblogu, zvanu anoda, a drugu oblogu cini otopina elektrolita. Kao izolacijski sloj (dielektrik) sliži sloj oksida koji se stvara u toku formiranja anodnom oksidacijom na metalnoj oblozi. Taj oksidi sloj, cija debljina iznosi $0,5-5 \mu\text{m}$ (vec prema nazivnom naponu) ima vrlo veliku dielektricnu cvrstocu (10^7 V/cm) i veliku relativnu dielektricnu konstantu ϵ_r (8-30). Zbog male debljine i velike ϵ_r dielektrika dobivaju se znatno veće vrijednosti kapaciteta po jedinici zapremine nego s ostalim vrstama kondenzatora. Anoda je cesto hrapava cime se poveća kapacitet. Kao druga obloga rjede služi kompaktna otopina elektrolita, cešće papir ili tkanina natopljena u takvoj otopini. Drugi je pol kondenzatora u tom slučaju spojen s elektrolitom pomocu još jedne dodatne metalne elektrode koja se naziva katodom. Oksidni sloj na anodi tvori zaporni sloj koji ima ventilsko djelovanje. Ono se očituje u tome što teče samo vrlo mala struja, tzv. poprecna struja ili struja gubitaka, ako je elektrolit negativan u odnosu prema anodi, a uz obratni polaritet teće znatna struja, koja stvara oksid uz katodnu oblogu, pri cemu se razvija znatna toplina dolazi i do razaranja kondenzatora. Zato su elektrolitskih kondenzatora polarizirani (priključci su označeni sa + i -), a za izmjenične struje se mogu primijeniti samo nepolarizirani elektrolitski kondenzatori koji su ekvivalentni dvjema polariziranim kondenzatorima spojenim u seriju tako da među izvodima slijede jedna za drugom katoda – anoda – anoda – katoda. Elektrolitski kondenzatori imaju sposobnost regeneracije, jer se u slučaju proboga uslijed toka struje razvija toplina, koja uzrokuje stvaranje novog oksida na mjestu proboga.

Materijal za elektrode elektrolitskih kondenzatora je aluminij ili tantal. Najčešće se izrađuju namatanjem anodne (aluminijске) folije nosaca elektrolita i katodne folije, koji se nakon namatanja smjeste u aluminijsko kucište i kojim se spoji katoda, a pozitivni pol ima žicani izvod. Kao elektrolit upotrebljava se boraks, borna kiselina i drugi spojevi, pomiješani s glikolom i glicerinom. Elektrolitski kondenzatori

izraduju se s nominalnim kapacitetima od 0,2 do 100 μF , za napone od 250 do 500 V i od 100 do 5000 μF za napone do 200 V. Faktor gubitaka kod ovih kondenzatora je relativno velik i iznosi tan $\delta=0,25$.

6.2.2 Promjenljivi kondenzatori

Kapacitet ovih kondenzatora može se mijenjati u određenim granicama i to mehanički, najčešće zakretanjem osovine.

a) Polupromjenljivi kondenzatori (trimeri)


Ovi kondenzatori su predviđeni za podešavanje kapaciteta samo prilikom ugradnje, odnosno popravka. To su po svojim dimenzijama uglavnom mali, najčešće zracni ili keramicki kondenzatori, koji se dodaju paralelno nekom vecem kondenzatoru da bi se ukupan kapacitet mogao podesiti na željenu vrijednost.

b) Promjenljivi kondenzatori

Njihova se vrijednost kapaciteta može mijenjati u toku rada uređaja u koji su ugrađeni. Kao dielektrik imaju najčešće zrak i izraduju se sa dva niza paralelnih ploca od jedan (stator) nepokretan, a drugi (rotor) pomican te se može zakretati oko osovine. Pri zakretanju osovine ploce rotora mijenjaju svoj položaj u odnosu prema položaju statora uslijed cega se mijenja i kapacitet kondenzatora. Ploce moraju biti međusobno izolirane, a kao izolacijski materijal se upotrebljavaju držaci od keramike. Ovi držaci određuju izolacijski otpor kondenzatora koji može iznositi i do 109 MW. Kondenzatori s crvastim dielektrikom upotrebljavaju se tamo gdje smo ograničeni s prostorom. Uz dielektrik među plocama mora postojati i tanki sloj zraka, zbog mogućeg zakretanja, cija se debљina ne može točno odrediti niti održati na stalnoj vrijednosti, pa su takvi kondenzatori manje točni i manje stabilni od zracnih.

7. MATERIJALI ZA TERMOBIMETALE

Termobimetali su dva crvasto vezana sloja metala ili njihovih legura s veoma razlicitim temperaturnim koeficijentima istezanja. Kod zagrijavanja dolazi do razlicitog istezanja svakog od njih, te se cijela kombinacija savija na stranu materijala s manjim temperaturnim koeficijentom istezanja. Područje upotrebe je od -20 do 250 °C.



$$A = \frac{a}{s} \left(\frac{L}{100} \right)^2 \Delta t$$

slika 11 Termobimetal

A = otklon bimeta

a = specifični otklon bimetala ($s = 1 \text{ mm}$, $L = 100 \text{ mm}$, $\Delta t = 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$)


formula vrijedi ako je $s < 10 L$ i za manje otklone

U pravilu bi se mogla upotrijebiti bilo koja dva metala koja imaju razlike temperaturne koeficijente istezanja ali se kao jedan od materijala najčešće upotrebljava **invar** (64% Fe, 36% Ni) zbog vrlo malog temperaturnog koeficijenta istezanja ($1.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$). Usporedbe radi bakar ima temperaturni koeficijent istezanja $17.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Aluminij $24.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Fe $10.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Srebro $19.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Nikal $13.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Kositar $26.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Molibden $5.2.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$, Mangan $17.10^{-6}/ \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Upotreba: mjerjenje temperature, regulacija temperature, signalizacija, glacala, bojleri, peci

8. MATERIJALI ZA TERMOELEMENTE

Termoelement je vodljivi spoj dvaju razlicitih metala, kod kojih se na slobodnom kraju javlja potencijalna razlika, koja je proporcionalna razlici temperatura spojenog i slobodnog kraja. Za kontaktni potencijal je mjerodavna razlika u izlaznoj radnji i broju elektrona koji je razlicit za razne materijale. Ako je zatvoren krug ili ista temperatura na oba kraja nema razlike potencijala. Da bi došlo do efekta jedan kraj mora biti otvoren a drugi zatvoren, te se tada stvara potencijalna razlika, slika 12.



tablica 4 Pregled najčešćih termoelemenata

termoelement	osjetljivost ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	područje primjene ($^\circ\text{C}, \text{K}$)
Cu/konstantan	43	350
Fe/konstantan	50	600
Fe/kopel	55	600
kromel/kopel	80	600
kromel/alumel	41	900 - 1000
Ni/CrNi	40	900 - 1000
Pt/PtRh	7 - 10	1600
W/WMo	x	3000

Upotreba: mjerjenje temperature, regulacija, signalizacija

Velicine napona su reda velicina $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$, a područje upotrebe se poklapa s područjem linearnosti i toplinske postojanosti (0 do > 1000 $^\circ\text{C}$)

Izvedbe:

u cijevima dužine 250, 500, 1000 mm, žice debljine 0,3 - 6,5 mm

9. RASTALNI OSIGURACI

Rastalni osigurac je element u strujnom krugu, kojemu je zadatak da u normalnim prilikama u strujnom krugu omoguće normalni tok struje, ali kad velicina struje prijede kriticne vrijednosti da svojim rastaljivanjem prekine strujni krug. To je najstariji oblik zaštite strujnih krugova. Po svom karakteru postoje razni strujni krugovi, razna dozvoljena opterecenja, razna preopterecenja pa i osiguraci moraju biti razliciti kako po svojoj velicini tako i brzini djelovanja. Postoje:

Brzi osiguraci koji prekidaju strujni krug kada struja dostigne vrijednost 5 A u 0,1 sekunde (kratki spoj prekidaju momentalno)

Spori osiguraci izdrže 10 A kroz 1 sekundu.

To se postiže izborom materijala i izvedbom samog osiguraca, slika 13, (utjecaj ambijenta, spirale, lemljenog mjesta i slično)



slika 13 Razne izvedbe rastalnih osiguraca

Interesantna svojstva pri izboru materijala:

specificka toplina, toplina taljenja, talište, specificki otpor, toplinska vodljivost

Materijali: Potreban je vodicki materijal, ali tako dimenzioniran, da omoguće rastaljivanje kod odredene prekomjerne struje. U obzir dolaze metali i legure

Srebro (Ag) može se upotrijebiti za sve struje, ima točno talište, može se precizno dimenzionirati naročito za manje struje (instrumenti) $< 3 \text{ A}$

Legura Ag/Cu (50/50) za velike struje.

Bakar (Cu) za opće svrhe u obliku veoma tankih žica.

Aluminij (Al) je neprecizan, velika toplinska tromost, velika specificka toplina, izdrži preopterecenja, upotrebljava se za trome osigurace, niski napon velike struje.

Legura Pb/Sn (olovo/kositar) za srednje struje, mehanički mekana, ne mogu se izvlačiti tanke niti

Cink (Zn) nisko talište, ali treba biti oprezan jer pri naglom topljenju dolazi do prskanja što može uzrokovati stvaranje vodljivog sloja na površini kucišta osiguraca.

10. SPECIFICNE PRIMJENE POLUVODICKIH MATERIJALA

Poluvodici su nemetalni kemijski elementi ili kemijski spojevi, napose kemijski spojevi metala koji vode struju, ali znatno manji od metala. Uz to osnovno svojstvo pokazuju neke dodatne efekte, kojih metali nemaju pa im je to prednost. Njihova primjena ide u dva osnovna smjera

A) Nadopuna proizvoda u iste svrhe kao metali sa svrhom proširenje područja:

kontakti (ne tale se, samopodmazivanje)

otpornici (veliki otpori, tanki slojevi

elektrode; lucne lampe, zavarivanje, metalurgija (kemijska otpornost, visoko talište, ne otapaju se elektrolitski).

U tu svrhu upotrebljava se prvenstveno ugljik, razne njegove modifikacije (grafit, cada, koks, ugljen)

Ugljik (C) svojstva: 2200 °C grafitizacija, 3800 - 3900 °C topljenje, specifcna masa 2 kg/dm³, specifcni otpor = 46 Ω m²/m (ugljen) - 8,5 Ω m²/m (grafit), oksidira u obliku plina, ne zavaruje se, negativni temperaturni koeficijent otpora, otpor mu je ovisan o pritisku (mikrofoni, regulacijske otporne plocice)

B Specificne primjene

To su primjene kod kojih se koriste neke specificne prirodne ili umjetno izazvane sposobnosti određenih poluvodickih materijala.

Pri tome koristimo razne kombinacije (cisti poluvodic, poluvodic - poluvodic, poluvodic - metal)

10.1 Otpornici s ovisnošću električnog otpora o nekom vanjskom faktoru

10.1.1 Naponsko ovisni otpornici (VDR, wilit, tirit, ocelit)

kod metala vrijedi linearni odnos struje i napona $i = kU$, kod ovih otpornika vrijedi

$$i = kU^x \text{ gdje } x = 1.05 - 7$$

Materijali SiC + grafit + keramicko vezivo. Pod djelovanjem napona dolazi do probaja zapornog sloja i povecanje broja slobodnih elektrona, posljedica cega je povecanje vodljivosti. $\rho = 10^2 - 10^{10} \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$,

Oblici: štapovi, cijevi, plocice, prsteni

Namjena: odvodnici prenapona, zaštitni otpornici, stabilizatori napona, ogranicivaci struje.

10.1.2 Temperaturno ovisni otpornici (NTC, Termistori)

$$R_T = R_{T_0} e^{B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

R_{T_0} = hladni otpor, B = konstanta, T = temperatura

temperaturni koeficijent otpora (α) = 10 puta veci od metala i negativan ($\alpha \approx -10^{-2}/\text{K}$)

Materijali: mješavina metalnih oksida ili sulfida: AgS, CuO, MgO + TiO₂, ZnO

Upotreba se bazira na:

ovisnosti otpora o temperaturi okoline (mjerjenje temperature)

ovisnosti otpora o zagrijavanju zbog vlastitog protoka struje

termickoj tromosti (vremensko kašnjenje)

nelinearnosti U - I karakteristike (stabilizacija napona)

Svojstva ovise i o tehnologiji dobivanja (temperaturi pecenja)

Oblici: štapovi, plocice

10.1.3 Fotootpori

Koristi se fotoelektrici efekt (unutarnji), apsorpcija svjetlosne energije oslobada nove elektrone, smanjuje se otpor, pri tome je prisutna valna osjetljivost. Osjetljivost se smanjuje porastom temperature.

Materijali talijev sulfid (talofidi), silicij, kadmijev sulfid

Prednosti: Visoka osjetljivost, male dimenzije

Primjena: regulacija, automatsko upravljanje

Oblici: štapovi, plocice

To su pasivni elementi

10.1.4 Fotoelementi

Aktivni elementi, pri osvjetljenju postaju izvor struje. To su kombinacije metal i poluvodic. Svjetlost pada na pokrivnu poluprozirnu elektrodu (Au) debljine nekoliko atoma. Zaporni sloj: pokrivna elektroda poluvodic, elektroni putuju u metal.

Materijali Cu₂O, Se, TlS, osjetljivost se mjeri u mA/lumen. Prisutna ovisnost osjetljivosti o valnoj dužini.

10.2 Kristalni ispravljaci

Rade na principu tjesnog kontakta dva razlicita poluvodica posljedica cega je nejednolika vodljivost u oba smjera. To su poluvodicke diode koje su prakticki u potpunosti zamijenile nekada jako proširene suhe ispravljace, koji su radili na principu tjesnog kontakta poluvodic - metal.