

Полиметар (Термо-Хигрометар) - за мерење температура и влажност на воздух.

Термометарот е биметален, влагометарот е со влакно.

Мерно подрачје: од -35 до +55°C и од 0 до 100 % Релативна влажност

Точност:  $\pm 2\text{K}$  (°C) за термометарот и  $\pm 3\%$  за влагометарот

Поделба на скалата: 1°C на термометарот и 1% на влагометарот.

Скалата е со дијаметар 100 мм, бела боја. Челично куќиште со дијаметар 103 мм, тежина на инструментот 170 г.

