

---

# U in O CEVI

---



---

U in O cevi se uporabljajo pri montaži manometrov in tlačnih pretvornikov ali tlačnih stikal na mestih, kjer je prisotna visoka temperatura fluida ali pare.

---

## KARAKTERISTIKE:

**Material:** - ogljikovo jeklo

- nerjaveče jeklo AISI 316

**Nazivni tlak:** ogljikovo jeklo: 150 bar

nerjaveče jeklo: 210 bar

**Procesni priključek:** G1/2" moški

**Priključek manometra:** G1/2" ženski

**Tesnilo:** PTFE

**Temperatura medija:** ogljikovo jeklo: 400°C max.


nerjaveče jeklo: 450°C max.

**DIN:** 16282


# U in O CEVI

## TIPI


Tip C



Tip A



Tip E



**U cevi:** horizontalna vgradnja

**O cevi:** vertikalna vgradnja

## PODATKI ZA NAROČILO:

- Tip
- Material